SOSEGA®

Safety Solutions

INFORMACIÓN TÉCNICA

Eslinga reata en Y amortiguador Dieléctrica

MODELO

Eslinga reata en Y con amortiguador Dieléctrica, un mosquetón pequeño y dos mosquetones grandes
Ref: 167277

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

Fabricada bajo los estándares y certificadas con la norma ***ANSI/ASSE Z 359.3 - 2007***

PRECAUCIONES DE USO

Los trabajos o actividades que requieren el uso de este producto son por naturaleza peligrosos. Antes de utilizar el producto, el usuario debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Capacitarse para el uso de este equipo.
- Reconocer el producto y aprender sus prestaciones y sus limitaciones.
- Entender y aceptar los riesgos derivados de la utilización del equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones. No hacerlo puede ser causa de heridas graves o la muerte.

DESCRIPCIÓN

Eslinga Dieléctrica en reata en Y con amortiguador, un mosquetón pequeño y dos mosquetones grandes, puede usarse en trabajos enfrentados a riesgos eléctricos. Está diseñada para disminuir la fuerza de detención que recibe un trabajador en la eventualidad de una caída libre, mediante el desgarramiento de la cinta interior.
Posee una capsula termo contraíble transparente para una mejor inspección del equipo.
Forma parte de un sistema personal de detención de caídas que cumplen y exceden los requerimientos de normas nacionales e internacionales.
Usos: Detención de Caídas.
- Actividades enfrentadas a riesgos eléctricos

CARACTERÍSTICAS

Eslinga	
Mosquetón	Acero recubierto en nylon. Dieléctrico Doble seguro resistencia 25Kn.
Eslinga	Reata de 28mm de ancho; 100% poliéster
Costuras	Reforzadas y computarizadas con mayor precisión en puntadas.
Hilo	Poliamida.
Largo	1.80Mts.

Amortiguador	
Cinta Ext.	100% Nylon Poliéster.
Cinta Int.	Cinta Poliéster doble desgarro.
Elongación máxima	1.07 Mts.
Protector	Capsula termo contraíble de 2 pulgadas.
Resistencia	5000 Lbs

RESPONSABILIDAD

El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades por daños, heridas o muerte que pueda causarse por el mal uso de este producto.